Azimut 40 Fly

€ 125.000



Fabricante de barcos:	Azimut	Eslora:	12,32 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	3,98 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	1994
Amarre:	España	Camarotes:	2
		motor:	2x Caterpillar 3116 DITA, 350 hp (257 kW), diesel

Vendedor:
J.Olivares Yacht Service
Rubén Jesús Argibay Cañas
Puerto Tomás Maestre Local 20-21
30380 La Manga del Mar Menor
España

Celular: +34 673969288
Sitio web: https://www.j-olivares.com
Idiomas: inglés, español










Detalles

ID del barco	**s310387**
Bandera del barco	**España**

Datos técnicos

Material del casco	**PRFV/plástico**
Tipo de casco	**planeador**
Tanque de agua	**500 l**
Tanque de combustible	**1.200 l**

motor

Modelo	**Caterpillar 3116 DITA**
Potencia	**350 hp (257 kW)**
Modelo	**Caterpillar 3116 DITA**
Potencia	**350 hp (257 kW)**

Descripción

Datos Generales
Modelo: Azimut AZ40
Año: 1994 (primera botadura en 1995)
Bandera: Española
Eslora: 12,32 m
Manga: 3,98 m
Calado: 1,35 m
Depósito combustible: 1.200 L

Depósito de agua: 500 L

Motor
2 x Caterpillar 3116DITA diésel – 350 cv

Mandos electrónicos ZF

Electrónica/Navegación
Piloto automático Comnav 1001
Sondas Raymarine Bidata + Samyung
2 GPS Raymarine
Plotter Raymarine C80
Equipo de viento Raymarine ST40
Radar Raymarine Domo 24MN
2 VHF ICOM DSC + VHF portátil Entel
AIS Emtrak RX/TX
Hélice de proa MaxPower
Flaps ZIP Wake x4

Yacht Controller

Equipamiento de Cubierta
Solarium de proa con colchonetas
Plataforma de baño en teca con escalera
Pasarela hidráulica
Ducha en popa
Ancla Rocna 20 kg con cofre
Molinete eléctrico Quick 1000W
Asientos y altavoces en bañera (Tapicería nueva 2026)
Garaje con accionamiento eléctrico

Bimini en flybridge (Bimini nuevo 2026)

Equipamiento Interior
Cabinas: 2 + salón convertible
Aseos: 2

Cocina con vitrocerámica, fregadero, frigorífico con congelador y microondas

Otros
Televisión
Reproductor de DVD
Equipo de música
Calentador de agua
Aire acondicionado con bomba de calor
Generador Kohler EFOD 6.5 – 560 h
Baterías de servicio

Enchufes 220V

3 cargadores con toma a puerto