# Bayliner VR 5 C

~~€ 44.900~~


**€ 44.500**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante de barcos: | Bayliner | Eslora: | 6,23 m |
| Tipo de barco: | barco de motor | Manga: | 2,44 m |
| Categoría: | barco de ocasión | Año de fabricación: | 2017 |
| Amarre: | Alemania, Schwebheim / Schweinfurt | motor: | Mercruiser 3.0 MPI, 135 hp (99 kW), gasolina |

Vendedor:
**Boote Pfister**
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Alemania

Teléfono: +49 9723 93710
Sitio web: http://www.bootepfister.de
Idiomas: alemán, inglés








## Detalles

| | |
|---|---|
| ID del barco | **s255754** |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Material del casco | **PRFV/plástico** |
| Tanque de combustible | **132 l** |

## motor

| | |
|---|---|
| Modelo | **Mercruiser 3.0 MPI** |
| Potencia | **135 hp (99 kW)** |

## Equipamiento

| | |
|---|---|
| Navegación | **sonar** |
| Toldos | **bimini-top** |

## Descripción

*Este texto se ha traducido automáticamente.*

Embarcaciones Pfister, embarcación de segunda mano

Incl. garantía, prueba de navegación y familiarización

Bayliner VR 5 C con Mercruiser 3.0 MPI

en lugar de 49.900, ahora por 44.500,00

con el siguiente equipamiento:

Franja de diseño en gris
Bimini-Top
Cubierta de cockpit
Paquete Preferred
Interior Sand
Cojines de cubierta de proa
Paquete de acero inoxidable
Ducha de cockpit
Mejora a asientos tipo concha
cabrestante eléct.
sonar
Steinbacher K22

Próximamente se añadirán más fotos.

Para cualquier otra consulta, puede contactarnos en el +49-9723-93710 o por correo electrónico (en los datos de contacto). Encontrará más ofertas interesantes en el siguiente sitio web: www.bootepfister.de

Observaciones: Salvo errores y modificaciones.
La descripción del vehículo sirve únicamente para la identificación general de la embarcación y no constituye una garantía en el sentido de la compraventa. Los datos no pretenden ser exhaustivos. Los datos y descripciones facilitados no son vinculantes y no sirven como características garantizadas. El vendedor no asume responsabilidad por errores de escritura o de transmisión de datos. ¡El equipamiento debe comprobarse in situ!