Bavaria 34


€ 54.000



Fabricante de barcos:	Bavaria	Eslora:	10,80 m
Tipo de barco:	velero	Manga:	3,48 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2000
Amarre:	Italia, Liguria	Camarotes:	3
		motor:	Volvo Penta MD2030, 30 hp (22 kW), diesel

Vendedor:
Union Yachts Broker
Giovanna Gogna
Porto turistico box 27
16033 Lavagna
Italia

Teléfono: +39 0185 314 021
Sitio web: https://www.unionyachtsbroker.com/it
Idiomas: inglés, español, francés, italiano










Detalles

ID del barco	**s318274**
Diseñador	**J&J Design**
Bandera del barco	**Italia**
camas	**6**

Datos técnicos

Calado	**1,50 m**
Material del casco	**PRFV/plástico**
Tanque de agua	**300 l**
Tanque de combustible	**150 l**

motor

Modelo	**Volvo Penta MD2030**
Potencia	**30 hp (22 kW)**

Equipamiento

Navegación	**anemómetro, compás, GPS (Garmin no cartografico), piloto automático (Raymarine), radio VHF, sonar, velocímetro**
Equipamiento técnico	**ancla (Delta 16Kg), batería (2x), bomba de achique eléct., cabrestante eléct., cargador de batería, indicador de horas de servicio, luces de posición, pintura subacuática, sistema de agua caliente, tomacorrientes 220V**
Equipamiento de cubierta	**ducha en cubierta, escalera de baño, pasarela**
Equipamiento interior	**hornillo/estufa, horno, refrigerador, WC manual**
Toldos	**bimini-top, capucha contra salpicaduras**
Velas	**enrollador de foque, gennaker (con calza), génova (140% Dacron Radiale taglio triradiale, 2017), lazy bag, tormentín, vela mayor con sables (Radiale steccata full-batten con carrelli, 2017)**

Descripción

Principales intervenciones:
2026: Antifouling+hélice Hélice Uno
2025: Servicio del motor (impulsor, aceite, filtro de aceite, filtro + prefiltro diésel), sustitución de la bomba de inodoro
2024: Sustitución de la unidad de control del piloto automático Raymarine ST6002, sustitución de la unidad Raymarine Tridata ST60
2022: Sustituido de driza + escota mayor, junta de transmisión de vela (caduca en 2029), sustituido de la línea de escape del motor + silenciador, limpieza del intercambiador de calor + sustitución del refrigerante, reinstalación de Genoa + banda anti-UV, revisión completa del molinete Lofrans, sustitución de la cadena del ancla (60 mt)
2021: Sustitución de los casquillos del timón, sustitución de las válvulas de maré (en bronce), revisión y sustitución de los soportes internos del tren de aterrizaje de la pluma, sustitución de la bomba de autoclave
2020: Batería de servicio 230 Ah, cargador de batería Quick SBC 250, nueva hélice autopropulsora
2019: Sustituido de cuerdas de foque, arrecifes, amantiglio y vang, sustituido del colector de escape (riser)

Instrumentación electrónica de navegación:
Contador de horas.

Equipo técnico y de cubierta:
Bomba de agua dulce, Monitor de batería (NASA BM-1), Bañera en teca, Toma de 220V para el puerto, Soporte motor fueraborda.

Enseres domesticos de abodo:
Tomas de 12v.

Entretenimiento:
Altavoces, Radio AM/FM.

Accesorios Velas:
Enrollador de foque, Caro de escota de mayor, Contra.

Cocina y electrodomésticos:
Cocina.

Tapicerías:
Cortinas Opacas, Funda cónsola.