SPOE 190

€ 49.500



Fabricante de barcos:	SPOE	Eslora:	5,94 m
Tipo de barco:	barco de motor	Manga:	2,54 m
Categoría:	barco de ocasión	Año de fabricación:	2023
Amarre:	Alemania, Schwebheim / Schweinfurt	motor:	150 hp (110 kW), gasolina

Vendedor:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Alemania

Teléfono: +49 9723 93710
Sitio web: http://www.bootepfister.de
Idiomas: alemán, inglés













Detalles

ID del barco	**s319234**

Datos técnicos

Material del casco	**PRFV/plástico**
Tipo de casco	**planeador**
Tanque de combustible	**113 l**

motor

Potencia	**150 hp (110 kW)**

Equipamiento

Navegación	**GPS, lector de mapas, sonar**
Equipamiento de cubierta	**fender**
Toldos	**bimini-top**

Descripción

Este texto se ha traducido automáticamente.

Embarcaciones Pfister, barco en comisión

Muy buen estado

Precio de la casa: 49.500,00 €

Con el siguiente equipamiento:

Certificado CE (STD)
Franja adicional de gelcoat en el casco
PAQUETE CAPITÁN
Toldo bimini, cubierta deportiva, cubierta de proa,
cojines de proa, cojines de respaldo de paso,
Mesa de cóctel de madera de teca, clips para defensas
Suelo Seadek en el cockpit
Suelo Seadek en la plataforma de baño
Equipo de sonido con 4 altavoces (STD)
Sonar (STD)
Lector de mapas + GPS / sonar de 5" / 2 instrumentos redondos
Rodillo de proa
2.ª batería
Toma adicional de 12 V bajo la tumbona
Steinbacher BP2200
100 km/h
Cabrestante eléctrico
Paquete de seguridad (correas de amarre y cubre hélice)

Para cualquier pregunta, con gusto estamos a su disposición en el +49-9723-93710 o (correo electrónico en los datos de contacto). Encontrará otras ofertas interesantes en la siguiente página web: www.bootepfister.de

Observaciones: ¡Salvo errores y modificaciones! La descripción del vehículo sirve únicamente para la identificación general de la embarcación y no constituye una garantía en el sentido de la compraventa. Los datos no pretenden ser completos. Los datos y descripciones facilitados no son vinculantes y no sirven como características garantizadas. El vendedor no asume responsabilidad por errores de tecleo o de transmisión de datos. ¡Los equipamientos deben comprobarse in situ!